

Dane techniczne

- **Rodzaj pojazdu:** Ciągnik rolniczy
- **Marka / Model:** DEUTZ-FAHR 6130 15LS
- **Rok produkcji:** 2018
- **VIN:** WSXDA00200TD50065
- **Nr rej.:** KRAVC71
- **Data I rejestracji:** 05.06.2018
- **Przebieg:** 2924 mtg
- **Kolor:** zielony
- **DMC:** 9000 kg
- **Kabina:** krótka, E-CLASS / Maxivision 2
- **Rozstaw osi:** 2540 mm

Silnik

- **Typ / oznaczenie:** TCD 3.6 L04 Tier 4 Final
- **Rodzaj:** jednostka wysokoprężna, ZS
- **Pojemność skokowa:** 3621 ccm
- **Moc:** 99 kW (135 KM)
- **Doładowanie:** turbosprężarka z chłodnicą powietrza doładującego
- **Liczba cylindrów:** 4
- **Układ cylindrów:** rzędowy

Układ napędowy / skrzynia

- Skrzynia biegów bezstopniowa z trybem **AUT / MAN / PTO**
- Napęd osi z systemem **ASM** (automatyczne zarządzanie napędem przednim i blokadami mechanizmów różnicowych)
- Blokada mostów 100%

Wypożyczenie

Pojazd wyposażony jest m.in. w:

1. TUZ z zaczepem automatycznym
2. Akumulator 180 Ah
3. Belkę pociągową oscylacyjną
4. Blokadę mechanizmów różnicowych 100%
5. Błotniki przednie skrętne
6. Błotniki tylne poszerzone i ze sterowaniem zewnętrznym
7. Dodatkowe oświetlenie LED na błotnikach i słupkach
8. Fotel kierowcy **Max-Comfort Dynamic XL**
9. Fotel pasażera z pasem bezpieczeństwa
10. Gniazda ISO 11783 / ISO 11786
11. Pneumatyczną instalację hamulcową przyczepy – dwuobwodową
12. Hydraulikę **Load-Sensing, Centrum Zamknięte**
13. Komputer pokładowy **i-Monitor 2 (X30)**
14. Amortyzowany most przedni
15. Panel zegarów z kolorowym wyświetlaczem 5"
16. Szyberdach szklany otwierany
17. Ładowacz czołowy STOLL 30 FZ PROFI Line – siła udźwigu 2200 kg
18. WOM 540 / 540E / 1000 / 1000E
19. Rozdzielacze hydrauliczne 8-drogowe
20. Siłowniki wspomagające 9.25 t
21. Stabilizatory ramion TUZ z blokadą oscylacji
22. Światła robocze: przednie (4 szt.), tylne (4 szt.), dodatkowe na błotnikach
23. Układ kierowniczy hydrostatyczny
24. Wspornik przedni obciążników (330 kg)
25. Tylne światło pracy, obrotowe światło ostrzegawcze

Stan techniczny pojazdu

1. Silnik i skrzynia biegów

- Silnik uruchomiono – pracuje równo, bez oznak nieprawidłowości.
- Skrzynia biegów sprawdzona podczas jazdy próbnej na terenie parkingu – działa prawidłowo.
- Nie stwierdzono innych wad ani niesprawności.

2. Podwozie

- Brak widocznych uszkodzeń mechanicznych.
- Układ regulacji wysokości zawieszenia przedniego działa prawidłowo.
- Bez dodatkowych zastrzeżeń.

3. Nadwozie

- Widoczne drobne zarysowania eksploatacyjne.
- Brak istotnych uszkodzeń kolizyjnych.

4. Wyposażenie i osprzęt

- Wnętrze lekko zabrudzone, z widocznymi śladami użytkowania adekwatnymi do wieku i przebiegu.
- Nie stwierdzono innych braków ani niesprawności.
- Ładowacz czołowy STOLL 30 FZ PROFI Line – brak wyposażenia ładowacza

Informacje dodatkowe



- **Kluczyk do pojazdu:** tak
- **Koło zapasowe:** brak
- **Zestaw narzędzi:** brak
- **Dokumenty okazane do wglądu:** dowód rejestracyjny, instrukcja obsługi
- **Badanie techniczne ważne do:** 27.07.2023
- **Pochodzenie pojazdu:** zakupiony w kraju
- **Jazda próbna:** wykonana na terenie parkingu – bez uwag

Zdjęcia





leasyCAR

AUKCJE POLEASINGOWE
AUTA PO FLOTOWE

CAR BENEFIT
ZARZĄDZANIE FLOTĄ



leasyCAR

AUKCJE POLEASINGOWE
AUTA POFLOTOWE

CAR BENEFIT
ZARZĄDZANIE FLOTĄ



leasyCAR

AUKCJE POLEASINGOWE
AUTA POFLOTOWE

CAR BENEFIT
ZARZĄDZANIE FLOTA



leasyCAR

AUKCJE POLEASINGOWE
AUTA POFLOTOWE

CAR BENEFIT
ZARZĄDZANIE FLOTA



leasyCAR

AUKCJE POLEASINGOWE
AUTA POFLOTOWE

CAR BENEFIT
ZARZĄDZANIE FLOTA



leasyCAR

AUKCJE POLEASINGOWE
AUTA POFLOTOWE


CAR BENEFIT
ZARZĄDZANIE FLOTĄ



leasyCAR

AUKCJE POLEASINGOWE
AUTA POFLOTOWE

CAR BENEFIT
ZARZĄDZANIE FLOTĄ



leasyCAR

AUKCJE POLEASINGOWE
AUTA POFLOTOWE

CAR BENEFIT
ZARZĄDZANIE FLOTĄ



leasyCAR

AUKCJE POLEASINGOWE
AUTA POFLOTOWE

CAR BENEFIT
ZARZĄDZANIE FLOTĄ



leasy**CAR**

AUKCJE POLEASINGOWE
AUTA POFLOTOWE

CAR BENEFIT
ZARZĄDZANIE FLOTĄ



leasy**CAR**

AUKCJE POLEASINGOWE
AUTA POFLOTOWE

CAR BENEFIT
ZARZĄDZANIE FLOTĄ